



En del af Havnefronten i Holbæk

Dato: 06-02-2019

Beredskabsplan

Stormflod

54
Datablad

Holbæk Havn

Hændelse [år]	20	50	100
Vandstand [cm]	162	174	181

Stationsnummer: DMI 29038/29039
Måleperiode: 07.06.1972 - 01.03.2017
Data længde: 32,8 år

Datagrundlag for ekstremanalyse


Afsejningsniveau [cm]: 109
Detrendning faktor (ft. middelvandstand i 2017 [cm]): 5,13

Bemærkninger:

Manglende data: 04.03.2000 til 23.12.2011 (måler nedlagt).



Middeltidshændelser



Højeste registrerede vandstande i cm [trendfri]

6. december 2013	189	11. januar 1995	144	2. oktober 1997	125	29. december 1986	117
20. november 1973	174	13. november 1973	132	19. januar 1983	124	19. april 1980	116
7. november 1985	173	29. november 1988	130	17. november 1995	124	1. januar 1981	116
27. december 2016	154	15. februar 1989	129	11. januar 2015	120	5. februar 1999	115
25. november 1981	145	14. december 1973	127	7. november 1973	118	14. marts 1992	115

70 Højvandsstatistik 2017

54 Holbæk Havn
16.02.2018

Miljø- og
Færdighedsministeriet
Kystdirektoratet

Risikoen for stormflod er stigende og dermed er muligheden for oversvømmelse i P-kælderen og bagved liggende rum også stigende. Vi kan tænke tilbage på stormfloden Bodil i december 2013, hvor vandstanden var **189 cm** over daglig vande.

Derfor har bestyrelsen vedtaget at udvise rettidig omhu og oprette en krisestab fælles med Vejerhuset. Der udpeges 3 personer fra hver af de 2 bestyrelser.

Når vandstanden varsles til 165 cm eller mere over daglig vande, så mødes krisestaben, og følger en fælles plan. (2015 - **120 cm** og 2016 - **154 cm**).

Anførte vandstand udløser følgende handlinger:

- Krisestaben mødes i P-kælderen ved porten iført gule veste.
- Underretning til andelshavere og ejere via mail-info/henvendelse om at beredskabet er trådt i kraft, og at P-kælderen vil blive lukket og afspærret.
- Skodderne ved indgangsdørene i kælderen vil blive etableret.
- Et "dige" af sandsække bliver lagt ovenfor indkørslen, så vand ikke trænger ned ad rampen.
- Elevatorer blokeres ved øverste etage, og kan kun aktiveres ved kontakt til krisestaben.
- Vand i elevatorskakten - ring til elevatorfirma og slamsugerfirma

Bestyrelserne i Vejerhuset og Dokhuset udpeger de 2 x 3 medlemmer til krisestaben, og hvilke funktioner de varetager. Det forventes at de øvrige beboere stiller sig til rådighed i en krisesituation.

Evakueringsplan

I tilfælde af kritiske situationer, hvor dele eller hele Dokhuset skal evakueres, så er der udpeget et samlingssted (assembly point), hvor beboerne kan mødes og få nærmere information. Stedet er for enden af Pakhusstræde ved Havnevej.



Bestyrelsesformand:
John Olsen
Tlf. +45 21 26 36 47
Mail: bbjo@mail.dk

cvr.nr. : 29264570

Administrator:
Real Administration A/S
Christina Hegner
Tlf. 88 77 09 28
Mail: christina@realadmin.dk